


SpeedBIM TM
For Revit 2015
단축키 가이드



CONTENTS

1. 적용대상

2. 적용방법


3. 단축키 정보

01. 적용대상

| 적용대상

대한민국의 모든 BIM업무를 하는 사람이 본 단축키 파일을 적용하여, 현재 가장 많이 사용하고 있는 BIM Tool인 AUTODESK Revit 사용에 있어 통일 되고 일관된 명령 표준을 만들고자 한다.

- 본 단축키 파일은 Revit 2015 버전 용이며, 건축/구조에 초점이 맞춰져 있다.
- 본 단축키 파일의 단축 체계는 2글자를 기준으로 하여, 알파벳 2자와 Ctrl+0~9까지 정의 되어 있다.
- 본 단축키 파일은 기본 단축 명령은 재정의 하지 않았다.



※ 주의사항

본 단축키 파일의 이름 변경, 무단 내용 변경은 허락하지 않습니다.


02. 적용방법

| 적용방법

레빗 2015를 기준으로 시작한다.

- ① 시작화면에서 좌측상단 레빗 시작버튼 [R] 을 눌러 옵션을 선택한다.
- ② 옵션창 옵션 항목에서 사용자 인터페이스에 “키보드 단축키” 항목을 선택한다.
- ③ 키보드 단축키 창 하단부에 “Import..”를 선택한다.
- ④ 키보드 단축키 파일 가져오기 대화상자에서 “SpeedBIM_HOTKEY.xml” 선택, 열기를 한다.
- ⑤ Import Keyboard Shortcuts File 대화상자에서 Overwrite... 항목을 선택한다.
- ⑥ 열려 있는 대화상자를 확인하여 종료한다.

단축키가 포함된 라이브러리 파일의 위치는 C:\speedbim 2015 이다.



03. 단축키 정보

| 단축키 정보 - 공통1

< 화면 제어 부분 / 객체 선택 및 재지정 / OSNAP에 대한 단축키 정보 >

1) ZOOM, PAN 등 화면 제어 부분


ZOOM SHEET SIZE	ZS
ZOOM W(REGION)	ZZ, ZR
ZOOM P	ZP, ZC
ZOOM OUT(2X)	ZO, ZV
ZOOM FIT	ZF, ZE, ZX
ZOOM ALL	ZA
PAN	가운데 휠 누르고 이동
기본 이동	방향 키

2. 객체 선택 및 재지정 (작업 뷰에서..)

순환 선택	TAB
객체 추가 선택	Ctrl (+)
객체 제외 선택	Shift (-)
요소 숨기기	EH
카테고리 숨기기	VH
요소별 재지정	EO
카테고리별 재지정	OV



3) OSNAP




| 단축키 정보 - 공통2

뷰 조절 막대 / 그리기에서의 단축키 정보이다.




1) 비주얼 스타일 / 태양설

그래픽화면옵션	GD
와이어프레임	WF
은선	HL
음영처리	SD
색상일치	CI
사실적	PR
레이트레이싱	RY
태양 설정	SU




2) 임시 숨기기/분리

카테고리 분리	IC
객체 분리	HI
카테고리 숨기기	HC
객체 숨기기	HH
재설정	HR




3) 그리기 공통

직사각형	BB
선 선택	KK
편집 모드 완료	DD
편집 모드 취소	XX




| 단축키 정보 - 건축 탭


< 건축 탭에서의 단축키 정보 >




벽	WA
문	DR
창	WN
구성요소	CM
내부편집	EP
구조기둥	CL
지붕(외곽)	RF
천장	CE
바닥	FL
슬라브	SB
커튼 그리드	CR
멀리언	MU
난간	RI
모델선	LI
룸	RM
룸구분기호	RS
룸태그	RT
모델 그룹	GP
면별개구부	FO
벽개구부	WO
수직개구부	VO
레벨	LL, LV
그리드	GR
참조평면	RP




외곽설정으로 지붕 만들기




돌출로 지붕 만들기




면으로 지붕 만들기



지붕: 처마밑면




지붕: 처마돌림




지붕: 거터

| 단축키 정보 - 구조 탭

< 구조 탭에서의 단축키 정보 >




보	BM
벽 : 구조	WS
벽 : 건축	WA
구조기둥	CL
바닥 : 구조	SB
바닥 : 건축	FL
트러스	TS
가새	BR
보시스템	BS
독립기초	MF
벽기초	FT
슬래브	MT
모델 그룹	GP
면별개구부	FO
벽개구부	WO
수직개구부	VO
레벨	LL, LV
그리드	GR
참조평면	RP



| 단축키 정보 - 시스템 탭


< 시스템 탭에서 단축키 정보 > 본 탭의 단축키는 레빗 기본값이다.



덕트	BM
덕트 장치	WS
덕트 액세서리	WA
구조기둥플렉스블 덕트로 변환	CL
플렉시블 덕트	SB
공기 터미널	FL
기계장비	TS
파이프	BR
파이프 장치	BS
파이프 액세서리	MF
플렉시블 파이프	FT
배관설비	MT
스프링클러	GP
와이어	FO
케이블 트레이	WO
배선	VO
케이블 트레이 장치	LL, LV
배선 장치	GR
전기 시설물	EE
조명 설비	LF

| 단축키 정보 - 삽입 탭

< 삽입 탭에서의 단축키 정보 >




Revit 링크	RV
CAD 링크	CA
링크 관리	LM
CAD 가져오기	DWG
패밀리 로드	FA

| 단축키 정보 - 주석 탭

< 주석 탭에서의 단축키 정보 >




치수 : 정렬	DI
치수 : 각도	AI
치수 : 반지름	RD
지정점 레벨	EL
지정점 좌표	EN
상세선	DL
채워진 영역	HA
마스킹 영역	MH
문자	TX
찾기/대치	FR
카테고리별 태그	TG
모든항목 태그	AG
재료 태그	FF



| 단축키 정보 - 해석 탭


< 해석 탭에서의 단축키 정보 > 본 탭의 단축키는 레빗 기본값이다.



하중	LD
해석 조정	AA
해석 재설정	RA
난방 및 냉방 부하	LO
패널 일람표	PS
덕트 시스템 확인	DC
파이프 시스템 확인	PC
회로 확인	EC

| 단축키 정보 - 매스작업 & 대지 탭


< 매스작업 & 대지탭에서의 단축키 정보 >



매스표시	VM
내부편집 매스	EM
지형면	TP
건물패드	PD
소구역	SG

| 단축키 정보 - 공동작업 탭

< 공동작업탭에서의 단축키 정보 >




작업 세트	SET
중앙 파일과 동기화	SY
지금 동기화	CY
내 작업 세트 모두 취소	AC
사용내역 표시	LU
백업 복원	BU
편집 요청	ER
간섭 확인 실행	CD





| 단축키 정보 - 뷰 탭

< 뷰탭에서의 단축키 정보 >




뷰 템플릿 : 적용	VA
뷰 템플릿 : 작성	VT
뷰 템플릿 : 관리	VN
기시성/그래픽	VG, VV
필터	FI
가는선	TL
렌더	RR
클라우드에서 렌더링	RC
갤러리 렌더	RG
3D : 기본 3D	Ctrl+0
3D : 카메라	Ctrl+9
3D : 보행시선	Ctrl+8
단면도	Ctrl+7
일람표/수량	OS
재료견적	FS
뷰리스트	VS
스코프 박스	CB
시트	NS, Ctrl+4
스위치 창	Ctrl+TAB
계단식 배열	WC
타일	WT
사용자 인터페이스 : 특성	PP, Ctrl+1
사용자 인터페이스 : 프로젝트 탐색기	Ctrl+5
사용자 인터페이스 : 탐색기 구성	Ctrl+6
사용자 인터페이스 : 단축키	KS



| 단축키 정보 - 관리 탭

< 관리탭에서의 단축키 정보 >



프로젝트 단위	UN
사용되지 않는 항목 소거	PU
MEP설정 : 기계설정	MS
MEP설정 : 전기설정	ES
위치 : 진북 회전	TN
위치 : 도북 회전	DN
설계옵션	OP
링크관리	LM
ID별로 선택	IS

기계 설정

전기 설정

부하 분류

x% 청구 요소

건물/공간 유형 설정

프로젝트 재배치


진북 회전

프로젝트 대칭



도북 회전

| 단축키 정보 - 수정 탭

< 수정탭에서의 단축키 정보 >



수정	VA
특성	VT
유형 특성	VN
복사	VG, VV
잘라내기	FI
붙여넣기	TL
선택한 레벨에 정렬	RR
유형 일치 특성	RC
코핑 : 적용	RG
코핑 : 제거	Ctrl+0
형상 절단	Ctrl+9
형상 결합	Ctrl+8
면 분할	Ctrl+7
페인트	OS
정렬	FS
간격 띄우기	VS
대칭 : 축 선택	CB
대칭 : 축 그리기	NS, Ctrl+4
요소 분할	Ctrl+TAB
간격으로 분할	WC
이동	WT
복사	PP, Ctrl+1
회전	Ctrl+5
코너 자르기	Ctrl+6
배열	KS



축척	VA
핀	VT
잠금 해제	VN
삭제	VG, VV
선작업	FI
두 참조간 측정	TL
그룹 작성	RR